



**Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Вологодской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
160009, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 41, тел. 8(8172) 57-11-02, e-mail: oogpn-und@mail.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец**

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 35,  
тел. 8(8202) 51-70-31; e-mail: ond04-35@mail.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 229/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 34"  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 229 от « 28 » октября 2021 года в период с «10» ноября 2021 г. по «19» ноября 2021 г.

Инспектор ОНД и ПР по г. Череповец лейтенант внутренней службы Немна Роман Олегович  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» Котусова Оксана Сергеевна ; и.о. директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» Грибина Ольга Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п                  | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения     | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1-й этаж здания</b> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                      |
| 1.                     | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в вестибюле (помещение № 42 согласно плана технического паспорта) | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82<br>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13.130.2020                                    | 17.10.2022                                                              |                      |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.  | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в вестибюле (помещение № 42 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации        | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |
| 3.  | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масленая краска) в вестибюле (помещение № 42 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |
| 4.  | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в вестибюле (помещение № 3 согласно плана технического паспорта)                                                                                          | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020    | 17.10.2022 |
| 5.  | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масленая краска) в вестибюле (помещение № 3 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации  | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |
| 6.  | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 12 согласно плана технического паспорта)                                                                                          | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020    | 17.10.2022 |
| 7.  | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масленая краска) в коридоре (помещение № 12 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации  | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |
| 8.  | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в коридоре (помещение № 12 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации         | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |
| 9.  | Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении №12 (коридор, согласно плана технического паспорта)                                              | п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;                                                                                                               | 17.10.2022 |
| 10. | Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации в помещении № 12(коридор, согласно плана технического паспорта)                                                              | п. 23 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;                                                                                                                   | 17.10.2022 |
| 11. | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение № 1 согласно плана технического паспорта)                                                                                            | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020    | 17.10.2022 |
| 12. | Отсутствует аварийное освещение на                                                                                                                                                                           | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82                                                                                                                                 | 17.10.2022 |

*выполнено*

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |            |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                        | путях эвакуации в тамбуре (помещение № 41 согласно плана технического паспорта)                                                                                                                              | ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020                            |            |          |
| 13.                    | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масляная краска) в тамбуре (помещение № 41 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации   | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |          |
| 14.                    | Дверь помещения слесарки (№ 11 согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости                                                                     | ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013                                                                                  | 17.10.2022 |          |
| 15.                    | На дверях помещения предусмотренное под хранение различного оборудования (помещение № 11, согласно технического регламента) отсутствует обозначение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности   | п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479                                                                                                                  | 17.10.2022 |          |
| 16.                    | Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении №11 (слесарка, согласно плана технического паспорта)                                             | п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;                                                                                                               | 17.10.2022 | выявлено |
| 17.                    | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 28 согласно плана технического паспорта)                                                                                          | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82<br>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 | 17.10.2022 |          |
| 18.                    | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в коридоре (помещение № 28 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации         | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |          |
| 19.                    | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масляная краска) в вестибюле (помещение № 28 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |          |
| 20.                    | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение № 19 согласно плана технического паспорта)                                                                                           | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82<br>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 | 17.10.2022 |          |
| 21.                    | Ширина эвакуационного выхода из помещения №12(согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу, выполнена менее нормируемого (по факту 0,7 м)                                                    | п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97 п.4.2.19 СП 1.13130.2020                             | 17.10.2022 |          |
| <b>2-й этаж здания</b> |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |            |          |
| 22.                    | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на лестнице (помещение № 37 согласно плана технического паспорта)                                                                                         | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82<br>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;                              | 17.10.2022 |          |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |            |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 23. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масленая краска) на лестнице (помещение № 37 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации | п. 4.3.12 СП 1.13130.2020<br>п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |  |
| 24. | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на лестнице (помещение № 1 согласно плана технического паспорта)                                                                                          | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82<br>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020                              | 17.10.2022 |  |
| 25. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масленая краска) на лестнице (помещение № 1 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации  | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97                              | 17.10.2022 |  |
| 26. | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на лестнице (помещение № 3 согласно плана технического паспорта)                                                                                          | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82<br>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020                              | 17.10.2022 |  |
| 27. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масленая краска) на лестнице (помещение № 3 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации  | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97                              | 17.10.2022 |  |
| 28. | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 43 согласно плана технического паспорта)                                                                                          | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82<br>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020                              | 17.10.2022 |  |
| 29. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масленая краска) в коридоре (помещение № 43 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации  | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97                              | 17.10.2022 |  |
| 30. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в коридоре (помещение № 43 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации         | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97                              | 17.10.2022 |  |
| 31. | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 65 согласно плана технического паспорта)                                                                                          | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82<br>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;<br>ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;<br>п. 6.22 СНиП 21-01-97;<br>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020                              | 17.10.2022 |  |
| 32. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масленая краска) в коридоре (помещение № 65 согласно плана технического паспорта) на путях            | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97                              | 17.10.2022 |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |            |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 33.             | эвакуации<br>Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в коридоре (помещение № 65 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |  |
| 34.             | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 2 согласно плана технического паспорта)                                                                                                | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020             | 17.10.2022 |  |
| 35.             | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масляная краска) в коридоре (помещение № 2 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации        | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |  |
| 36.             | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в коридоре (помещение № 2 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации               | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |  |
| 37.             | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масляная краска) в коридоре (помещение № 30 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации       | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |  |
| 38.             | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в коридоре (помещение № 30 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации              | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |  |
| <b>3-й этаж</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |            |  |
| 39.             | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 2 согласно плана технического паспорта)                                                                                                | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020             | 17.10.2022 |  |
| 40.             | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масляная краска) в коридоре (помещение № 2 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации        | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |  |
| 41.             | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в коридоре (помещение № 2 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации               | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;<br>ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |  |
| 42.             | Отсутствует аварийное освещение на                                                                                                                                                                                | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82                                                                                                                                 | 17.10.2022 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |            |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|     | путях эвакуации в коридоре (помещение № 58 согласно плана технического паспорта)                                                                                                                                                                      | ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020                                  |            |         |
| 43. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масляная краска) в коридоре (помещение № 58 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации                                           | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |         |
| 44. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в коридоре (помещение № 58 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации                                                  | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |         |
| 45. | Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 38 согласно плана технического паспорта)                                                                                                                                   | ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020          | 17.10.2022 |         |
| 46. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (масляная краска и частично деревянные панели) в коридоре (помещение № 38 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации              | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |         |
| 47. | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов(линолеум) в коридоре (помещение № 38 согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации                                                  | п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97 | 17.10.2022 |         |
| 48. | Дверь выхода из коридора (помещение № 38 согласно плана технического паспорта) на лестничную клетку (помещение № 33 согласно плана технического паспорта) не оборудована приспособлением для самозакрывания (вторая створка)                          | ст. 4, 6.ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020                                                                                        | 17.10.2022 | вот так |
| 49. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из лестницы (помещение № 3 согласно плана технического паспорта) в коридор (помещение № 2 согласно плана технического паспорта) | п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479                                                                                                                  | 17.10.2022 |         |
| 50. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из лестницы (помещение № 1 согласно плана технического паспорта) в коридор (помещение № 2 согласно плана технического паспорта) | п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479                                                                                                                  | 17.10.2022 | вот так |
| 51. | Люки выхода на чердак выполнены не                                                                                                                                                                                                                    | ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ;                                                                                                                 | 17.10.2022 | вот так |

противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости

п. 2.10 СНиП 2.01.02-85\*; ст. 4, 6, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 7.6 СП 4.13130.2013

### Системы противопожарной защиты

52. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь питается от вводной панели вводного-распределительного устройства(ВРУ) с устройством автоматического включения резерв(АВР) или от главного распределительного щита(ГРЩ) с устройством АВР (питание электроприемников систем противопожарной защиты через штепсельный разъем(розетку))

ст. 4, 6, ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.10 СП 6.13130.2013

17.10.2022

53. Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, установка систем 2008 г.).

ч. 4 ст. 4, 6, 82, 83, 84, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 13.15.7, 13.15.3 СП 5.13130.2009\* п. 5.18 СП 484.1311500.2020, п. 4.5, 4.6 СП 6.13130.2009\*, п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013

17.10.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель директора МАОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 34»

Котусова О.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по городу Череповец  
лейтенант внутренней службы Немна Р.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

